

La estructura presenta irregularidad en la distribución en planta de los elementos estructurales en la vecindad de la fachada anterior, aspecto que se presenta en toda la altura del inmueble (ver fig.1).



Vista de la fachada principal del edificio (hacia la calle de Bolívar). Se puede identificar el hueco en la parte superior de los muros de mampostería de la colindancia norte para colocar ventanas para iluminación interior.

Muros de relleno de mampostería

Edificio de dos niveles en la colindancia Norte

Vista de la fachada posterior del edificio. Se puede identificar el muro tipo pretil que puede generar acortamiento de la longitud efectiva de las columnas en esta crujía.

Muro bajo, tipo pretil



Figura 2 Vista de las fachadas anterior (principal) y posterior del edificio

El conjunto se localiza, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (Departamento del Distrito Federal, 1997), en la zona III (zona de lago, terreno blando) del mapa de zonificación para fines de diseño por sismo. El edificio es propiedad privada. No se tiene información de que el edificio haya presentado comportamiento anómalo ante la incidencia de sismos previos. No se pudo tener acceso a información referente al tipo de cimentación empleada en la edificación.