

REVISIÓN DE ESTADO DE INMUEBLE DE INMUEBLE - EVENTO POST SÍSMICO

Anexo

FECHA: 29-05-14 SOLICITANTE: ^{Rosario} Maria del ~~Pedro~~ Acosta Olivares

ATIENDE: Rosa Diaz Gomez → Conserje / ~~Administradora~~

TIPO DE INMUEBLE: HABITACIONAL (X) MIXTO () COMERCIAL () SERVICIOS ()
 OTRO () ESPECIFICAR Y/O ACLARAR: _____
 DOMICILIO COMPLETO)

CONFORMACIÓN POR NIVELES: ESTACIONAMIENTO(S) ___ PLANTA BAJA X MEZZANINE ___
 NIVELES - CONSTRUÍDOS 4 EN USO ___ AZOTEA DE SERVICIOS ___

VALORACION DE DAÑOS / AREAS REVISADAS:

AREAS GENERALES - ESPECIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN PUNTUAL

- Al exterior
 separación de juntas frías en escaleras de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular, específicamente se manifiesta en todo el paramento del predio (donde comienza vía pública)
- Acceso peatonal.
 Fisura en jardinera, desprendimiento de aplacado en muro
- Cubo escaleras. PB
 separación de juntas de rampa de escalera y losa.

DEPARTAMENTOS / VIVIENDA: UBICACIÓN POR PISO, DESCRIPCIÓN PUNTUAL:

- Patio posterior PB
 Agrietamiento de muro de colindancia, con separación grieta 5cm, requiere sustitución (asentamiento)
 separación de guarnición de desnivel entre la zona jardín estacionamiento.

ZONAS DE SERVICIOS (ESTACIONAMIENTOS, AZOTEAS):

RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES:
 No hay afectaciones en la estructura del conjunto.

GRADO DE RIESGO EXISTENTE:

VALORO (NOMBRE Y FIRMA)
 Debra Valera

ATENDIÓ (NOMBRE Y FIRMA)
 Adriana Salgado Torre

ANEXAR UNA FOTO DEL INMUEBLE (FACHADA PUEDE SER) SIN QUE SE VEA EL NUMERO EXTERIOR